

PINZE AMPEROMETRICHE ULTRACOMPATTE

3280-10F

3280-70F

3280-20F

3280-90F

con sensore flessibile
per alte correnti

con sensore flessibile
per alte correnti



HIOKI



TASCABILE



**LA GUIDA A "L" AGEVOLA
L'APPLICAZIONE
VELOCE DEL SENSORE**

**SENSORE FLESSIBILE
Ø 130mm-1200A CA
opzionale su 3280-10F, 3280-70F**

**PINZA
AMPEROMETRICA
Ø 33mm-1000A CA**

**-25°
65°C**

~A
corrente AC

~V
tensione AC

=V
tensione CC

Ω
Resistance

Continuity

**DROP
PROOF**

